



(Foto 18) Solo in apparenza la rampa sembra normale , in effetti la parte frontale non è fruibile perché priva di “ profondità “ causa l’ aiuola , nella parte a destra diventa irta in salita e ripida in discesa .Per noti limiti qualitativi la *fruibilità* è problematica al punto da pregiudicarne la *sicurezza*.