



(Foto 12) L' argomento è assimilabile a quello della foto 11 , ma di portata più grave: è una pedana monta scale di una struttura pubblica di notevole importanza .Tale essenziale ausilio , malgrado gli ingenti costi in termini di spesa pubblica , per anni *non* è stato inutilizzata per problemi di *manutenzione* . Una questione di questo tipo è molto frequente e spiegabile in termini di mancata *sistematicità* .