



(Foto 25) Su di una grande arteria statale a scorrimento veloce , malgrado le ottime rampe, di fatto tale marciapiedi è inutilizzabile .La foto riprende la 4 e dimostra ancora che una scorretta rimozione delle b . a . produce i soliti problemi, sprecando fondi pubblici e/o privati per fini di altra natura.....