



( Foto 4 ) Su di un marciapiedi dove si è già intervenuto per rimuovere le b . a . , dopo qualche metro dall'imbocco della rampa il percorso finisce lì....Infatti un palo dell'illuminazione ostruisce il passaggio anche per la presenza parallela di paletti e catene laterali. Un evidente caso di *accessibilità* priva di *visitabilità* e *fruibilità* per mancata *sistematicità* .