



( Foto 9) Il tema architettonico è lo stesso della foto 8 , ma questa *variazione sul tema* non è casuale perché è funzionale ad evitare che il marciapiedi si inondi a causa di “ patologie croniche “ nei sistemi di drenaggi – pendenze verso le fogne . Anche questo evoca problemi di mancate *sistematicità* . Qui le soluzioni sono funzionali alla precarietà .