



(Foto 11) Questa rampa , appartenente ad una struttura pubblica , evidenzia uno stato di deterioramento nella parte estrema più bassa con un dislivello irregolare .Ciò determina situazioni sostanzialmente assimilabili alle foto 8 e 9 con l' aggiunta dell' aggravarsi del fenomeno e con il paradosso che la rampa in sé *non è tanto male* .