



(Foto 13) Approfondendo il tema del rapporto con le tecnologie, con questa foto si evince che i moderni telefoni pubblici, omologati a norma come senza barriere, anch'essi presentano gravi limiti qualitativi. Si evince chiaramente dalla foto che la cornetta è mal fruibile e l'apparecchio fisso tanto meno. Questo perché detto apparecchio dovrebbe essere più proiettato in avanti rispetto alla colonna ed il filo dovrebbe essere più lungo. In caso di disabilità con menomazioni più gravi i limiti sono ancor più marcati .